



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

GABINETE DO DEPUTADO WASNY DE ROURE

Gabinete 5 - 2º Andar Tel: 3348-8050/8052



REQUERIMENTO RQ 3592/2018

(De Vários Deputados)

L I D O
Em 13/06/18
Secretaria Legislativa

Requer a constituição de Comissão Especial para acompanhamento das ações do Governo do Distrito Federal voltadas a manutenção do Viaduto da Galeria dos Estados.

Sector Protocolo Legislativo

RQ Nº 3592/18

Folha Nº 01 mc

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal:

Nos termos dos artigos 71, do Regimento Interno desta Casa, vimos requerer a constituição da Comissão Especial de acompanhamento das ações do Governo do Distrito Federal voltadas a manutenção do Viaduto da Galeria dos Estados.

A comissão especial será composta por 05 (cinco) deputados e terá prazo de 180 (cento e oitenta) dias, podendo ser prorrogável por igual período.

SECRETARIA LEGISLATIVA	
Recebi em 12/06/18 às 17h	
Assinatura	Matrícula

JUSTIFICAÇÃO

Em 06 de fevereiro de 2018, a estrutura do Viaduto do Eixão Sul cedeu, atingindo dois restaurantes e quatro carros, mas sem vítimas.

Ocorre que desde o incidente, não foram tomadas medidas para elucidar o fato, embora se trate de tragédia anunciada. Segundo noticiado no jornal Metrôpoles, à época do desabamento, voltou à tona um relatório de 2013 do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) que recomendava a manutenção em 13 construções de Brasília. Algumas destas, segundo o documento, careciam de reparos urgentes, dentre elas, estava o viaduto da Galeria dos Estados. Ainda segundo o relatório em apreço, que foi concluído cinco anos antes do desabamento: "A ausência de ações de manutenção fica evidente ao se ter acesso aos dados do



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

GABINETE DO DEPUTADO WASNY DE ROURE
Gabinete 5 - 2º Andar Tel: 3348-8050/8052



DER-DF. O órgão apresentou cadastro elaborado em 2009, por meio de vistoria terceirizada, apontando a necessidade de reparo em 72 pontes/viadutos e 17 passarelas, sendo 11 pontes/viadutos e seis passarelas em estado de urgência".

Diante dessa situação de inércia do poder executivo, no que concerne aos pareceres já apresentados, que se tivessem sido seguidos poderiam ter evitado o acidente, e diante da apatia com a atual situação após o incidente no Eixão Sul, mister se faz a criação de uma comissão especial para apurar o fatos, bem como buscar soluções para os problemas já existentes e precaver possíveis novos acidentes.

Trata de assunto de extrema relevância e oportuna necessidade de acompanhamento, tendo em vista a natureza e importância de fiscalização das condições do Viaduto da Galeria dos Estados.

Setor Protocolo Legislativo

RA Nº 3592/18

Sala das Sessões, em de de 2018.

Folha Nº 02 mc


Deputado WELLINGTON LUIZ


Deputado WASNY DE ROURE


Deputada CELINA LEÃO

Deputado CHICO VIGILANTE LULA
DA SILVA


Deputado REGINALDO VERAS


Deputado JOE VALLE

Deputado RAIMUNDO RIBEIRO


Deputado CLÁUDIO ABRANTES



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

GABINETE DO DEPUTADO WASNY DE ROURE

Gabinete 5 - 2º Andar Tel: 3348-8050/8052



Deputado RICARDO VALE

Deputado JÚLIO CÉSAR

Deputado DELMASSO

Deputada SANDRA FARAJ

Deputado AGACIEL MAIA

Deputado PROFESSOR ISRAEL

Deputado BISPO RENATO

Deputado RAFAEL PRUDENTE

Deputado CHICO LEITE

Deputada LUZIA DE PAULA

Deputado JUAREZÃO

Deputada LILIANE RORIZ

Deputado CRISTIANO ARAÚJO

Deputado ROBÉRIO NEGREIROS

Deputada TELMA RUFINO

Deputado LIRA

Setor Protocolo Legislativo

RA Nº 3590 / 18

Folha Nº 03 mc

Assunto: Distribuição do Requerimento nº 3.592/18.

Autoria: Vários Deputados

Ao **SPL** para indexações, em seguida a **CFGTC**, para análise de admissibilidade nos termos do art. 71, § 2º do Regimento Interno da Câmara Legislativa e posterior devolução a Secretaria Legislativa para inclusão na Ordem do Dia.

Em 13/06/18



MARCELO FREDERICO M. BASTOS

Matrícula 13.821

Assessor Legislativo

Setor Protocolo Legislativo
RQ Nº 3592 / 18
Folha Nº 04 MC